

14 AÑOS EMBELLECIENDO TU ENTORNO

# CURICULUM

GRUPO CONSTRUCTOR ACMI S.A. DE C.V.



# Quienes somos

Somos una empresa dedicada a la construcción y venta de materiales especializados.

Contamos con soluciones innovadoras para el desarrollo de su obra a precios accesibles a través de un equipo certificado.. Fusionamos el conocimiento de nuevas técnicas constructivas adecuándolas a cada proyecto.

Asumimos un total de compromiso en todos los aspectos del desarrollo de obras.

Interpretamos los deseos y necesidades de nuestros clientes materializándolos en obras de gran valor de rentabilidad. Hemos materializado ideas y construidos sueños. Nos ha distinguido la calidad en el servicio, las propuestas innovadoras y el trabajo en equipo.

Nuestros clientes son nuestra mejor posesión y estamos dedicados a satisfacer sus necesidades. Hoy más que nunca realizamos nuestro trabajo con ética.

Asumimos un total de compromisos en todos los aspectos del desarrollo de las obras. Gracias a nuestros clientes por su confianza y recomendación.



# Nuestra oferta

- Eficiencia en el servicio de construcción y planeamiento de obras
- Comprometidos con el servicio
- Trabajos garantizados por escrito
- Productos con una alta calidad, con garantía del fabricante
- Distribuidor autorizado de marcas
- Vendemos e instalamos nuestros productos

# Obras ejecutadas



## **Obra: Unidad Deportiva de Chilpancingo CREA.**

Localización: Chilpancingo, Gro.

Trabajo realizado: Trabajos de acabados, canalización de agua pluvial y alcantarillado.

Mayo-septiembre 2013

## **Obra: Auditorio Estatal Sentimientos de la Nación.**

Localización: Chilpancingo, Gro.

Trabajo realizado: Acabados, instalaciones, obra civil, carpintería e impermeabilización.

Agosto-Noviembre 2013

## **Obra: Construcción de Aulas Escolares en 3 municipios de Guerrero.**

Localización: Chilpancingo de los Bravo Gro.

Trabajo realizado: Obra civil, acabados, herrería y cancelería.

Septiembre-Noviembre 2013

## **Obra: Construcción de Aula Escolar en Jardín de Niños Rubén Darío.**

Localización: Acapulco Gro.

Trabajo realizado: Obra civil, acabados, herrería y cancelería.

Octubre-Diciembre 2013

## **Obra: Centro de Alto Rendimiento Club CHIVAS.**

Propietario de Obra: Club Deportivo Guadalajara

Localización: Acapulco, Gro.

Trabajo realizado: Impermeabilización con sistema de poliuretano esparcido.

Noviembre 2013.

# Obras ejecutadas



## **Obra: Construcción de aulas didácticas "Escuela Jaime Torres Bodet"**

Localización: Iguala de la Independencia, Acapulco, Gro.  
Trabajo realizado: Obra civil, acabados e instalaciones.  
Enero-Mayo 2014.

## **Obra: Ekol Hotel Mundo Imperial.**

Localización: Acapulco, Gro.  
Trabajo realizado: Suministro y colocación del sistema Ekol en pisos de restaurant.  
Enero-Marzo 2014.

## **Obra: Impermeabilización de 2 Hospitales de Armada de México.**

Localización: Matamoros y La Pesca, Tamaulipas  
Trabajo realizado: Impermeabilización y obra civil en losas de azotea.  
Febrero-abril 2014.

## **Obra: Obra: Rehabilitación Alberca Casa Guerrero.**

Localización: Av. Rufo Figueroa, Chilpancingo de los Bravos, Gro.  
Trabajo realizado: Remodelación en general (obra civil, impermeabilización, instalaciones y acabado)  
Abril-Mayo 2014.

## **Obra: Veneciano en suites y fuentes Hotel Mundo Imperial.**

Localización: Acapulco, Gro.  
Trabajo realizado: Colocación de veneciano en suites presidencial, fuentes de acceso de lobby.  
Abril-Julio 2014.

# Obras ejecutadas



## **Obra: Rehabilitación de Cámara Frigorífica en el Hospital General de Iguala.**

Localización: Iguala, Gro.

Trabajo realizado: Albañilería, acabados, instalaciones eléctricas, hidráulicas, hidrosanitarias.

Abril-Agosto 2014.

## **Obra: Plaza de Hombres Ilustres.**

Localización: Costera Miguel Alemán, Acapulco, Gro.

Trabajo realizado: Remodelación de plaza, obra civil y canalización de tubería de telefonía y CFE (Canalización para obra inducida).

Mayo-Julio 2014

## **Obra: Segunda Etapa Cámara Iguala.**

Localización: Iguala, Gro.

Trabajo realizado: Terminación de Cámara Frigorífica en el Hospital General de Iguala.

Mayo-Julio 2014.

## **Obra: Centro Recreativo-Polideportivo Infantil "CICI de Ciudad Renacimiento".**

Localización: Ciudad Renacimiento, Acapulco, Gro.

Trabajo realizado: Remodelación de albercas y espacios deportivos, obra civil e instalaciones general.

Junio-Agosto 2014

## **Obra: Construcción de edificio de dormitorios en escuela normal rural "Raúl Isidro Burgos"**

Localización: Ayotzinapa, Mpio de Tixtla, Gro.

Trabajo realizado: Obra civil, estructura, acabados e instalaciones en general.

Septiembre-Noviembre 2014

# Obras ejecutadas



## **Obra: Rehabilitación en Edificios de la Procuraduría del Estado de Guerrero.**

Localización: Chilpancingo, Gro.

Trabajo realizado: Canalización, Impermeabilización, plafones, sellados de juntas y Pintura.  
Septiembre 2014-Feb. 2015

## **Obra: Remodelación Alberca Quinta Guerrero IX Región Militar.**

Localización: IX Region Militar, Av. Ejército, Nacional, Acapulco, Gro.

Trabajo realizado: Remodelación de alberca y andadores.  
Octubre 2014

## **Obra: Sala Audiovisual en la Catedral "La Asunción de María".**

Localización: Chilpancingo, Gro.

Trabajo realizado: Acabados y equipamiento de sala audiovisual e impermeabilización.  
Noviembre-Diciembre 2014.

## **Obra: Rehabilitación de la Plaza Cívica 1er. Congreso de Anáhuac.**

Localización: Chilpancingo, Gro.

Trabajo realizado: Acabados, albañilería y herrería.  
Noviembre-Diciembre 2014.

## **Obra: Hospital General de Tlapa de Comonfort.**

Localización: Tlapa de Comonfort, Gro.

Trabajo realizado: Trabajos de albañilería e impermeabilización en losas de azotea.  
Diciembre 2014

# Obras ejecutadas



## **Obra: Rehabilitación de Mercado Central de Iguala.**

Localización: Iguala de la Independencia, Gro.  
Trabajo realizado: Impermeabilización de losas de azotea y techumbres.  
Diciembre 2014-enero 2015

## **Obra: Impermeabilización Facultad de Derecho C.U. (UNAM).**

Localización: Ciudad de México.  
Trabajo realizado: Suministro y colocación del impermeabilizante en losas de azotea.  
Enero 2015.

## **Obra: Aplicación Sistema Ekol UNAM en acceso Auditorio Facultad de Derecho.**

Localización: Ciudad de México.  
Trabajo realizado: Suministro y colocación de Sistema Ekol (piedra silica más mortero) en acceso a Auditorio Facultad de Derecho.  
Enero 2015

## **Obra: Programa de Escuelas de Calidad IGIFE.**

Localización: Ayutla de los Libres, Gro.  
Trabajo realizado: Impermeabilización losas de azotea escuelas primarias varias.  
Enero-marzo 2015

## **Obra: Pavimentación Acapulco.**

Localización: Acapulco, Gro.  
Trabajo realizado: Pavimentación con concreto Hidráulico de la Calle Cortijo a la Marquesita.  
Enero- Abril 2015



# Obras ejecutadas



## **Obra: Impermeabilización Zapopan.**

Localización: Zapopan, Jalisco.

Trabajo realizado: Impermeabilización de losas de azotea.

Junio 2015

## **Obra: Impermeabilización Yautepec.**

Localización: Yautepec, Morelos.

Trabajo realizado: Rehabilitación e impermeabilización de losas de azotea.

Septiembre- Octubre 2015

## **Obra: Alberca Calera Papanoa.**

Localización: Papanoa, Tecpán de Galeana, Gro.

Trabajo realizado: Construcción alberca, colocación de sistema Ekol y mosaico veneciano.

Noviembre - Diciembre 2015.

## **Obra: Rehabilitación de andadores EKOL Hotel Azul Ixtapa.**

Localización: Ixtapa, Zihuatanejo, Guerrero.

Trabajo realizado: Trabajos de sistema EKOL vizcaíno en andadores de alberca.

Enero 2016.

## **Obra: Rehabilitación de Plaza Beverly Hills.**

Localización: Costera M. Alemán, Acapulco, Guerrero.

Trabajo realizado: Rehabilitación de plaza y áreas públicas.

Marzo 2016.

# Obras ejecutadas



## **Obra: Remodelación de alberca en Condominio Peten.**

Localización: Blvd. Las Palmas, Acapulco, Gro.

Trabajo realizado: Demolición, albañilerías, impermeabilización, suministro y colocación mosaico.  
Octubre 2016.

## **Obra: Remodelación de alberca en Condominio Tikal.**

Localización: Blvd. Las Palmas, Acapulco, Gro.

Trabajo realizado: Demolición, albañilerías, impermeabilización, suministro y colocación mosaico.  
Noviembre 2016.

## **Obra: Remodelación de alberca principal en Hotel The Grand Mayan Palace.**

Localización: Blvd. Las Palmas, Acapulco, Gro.

Trabajo realizado: Demolición, albañilerías, impermeabilización, suministro y colocación mosaico.  
Diciembre 2016.

## **Obra: Rehabilitación Alberca "Casa Ciclón" en Fracc. Joyas de Brisamar.**

Localización: Vista Ciclón, Fracc. Joyas de Brisamar, Acapulco, Gro.

Trabajo realizado: Demolición, albañilerías, impermeabilización, suministro y colocación mosaico.  
Enero 2017.

## **Obra: Remodelación Alberca principal Condominio fase 3 Mayan Lakes.**

Localización: Blvd. De las Naciones, Acapulco, Gro.

Trabajo realizado: Demolición, albañilerías, impermeabilización, suministro y colocación mosaico.  
Febrero 2017

# Obras ejecutadas



## **Obra: Rehabilitación Alberca Marfil Las Brisas.**

Localización: Fracc. Las Brisas, Acapulco, Gro.

Trabajo realizado: Demolición, albañilerías, impermeabilización, suministro y colocación mosaico.  
Marzo 2017.

## **Obra: Rehabilitación Alberca Casa Aveiro Las Brisas.**

Localización: Fracc. Las Brisas, Acapulco, Gro.

Trabajo realizado: Suministro y colocación de sistema Ekol naica.  
Abril 2017.

## **Obra: Rehabilitación Alberca Casa Bonita.**

Localización: Fracc. Las Brisas, Acapulco, Gro.

Trabajo realizado: Suministro y colocación de sistema Ekol majahua  
Mayo 2017.

## **Obra: Rehabilitación Alberca Casa del Tanque.**

Localización: Fracc. Hornos, Insurgentes, Acapulco, Gro.

Trabajo realizado: Suministro y colocación de sistema Ekol naica y contoy  
Mayo 2017.

## **Obra: Rehabilitación Alberca Casa Saanvar.**

Localización: Paseo la Ropa, Zihuatanejo, Gro.

Trabajo realizado: Suministro y colocación de sistema Ekol naica y contoy  
Mayo 2017.

# Obras ejecutadas



## **Obra: Trabajos de fibra óptica y canalización para red de telefonía Telmex.**

Localización: Acapulco, Gro.

Trabajo realizado: Fibra óptica, redes, canalización, mantenimiento y supervisión.

Contrato vigente desde febrero del 2013 a la actualidad 2021.

## **Obra: Remodelación de alberca en Condominio Tikal 2da y 3era etapa.**

Localización: Blvd. Las Palmas, Acapulco, Gro.

Trabajo realizado: Desmantelamiento, albañilerías, suministro y colocación de mosaico veneciano.

Febrero 2018

## **Obra: Remodelación alberca, jacuzzi y bar Condominio Blue Pichilingue.**

Localización: Carretera Escénica, Acapulco, Gro.

Trabajo realizado: Desmantelamiento, albañilerías, suministro y colocación de mosaico veneciano.

Agosto 2018.

## **Obra: Rehabilitación alberca principal, playón y jacuzzi Hotel El Encanto.**

Localización: Fracc. Brisas del Marques, Acapulco, Gro.

Trabajo realizado: Rehabilitación de mosaico en muros y piso de cuerpos de agua.

Septiembre 2018.

## **Obra: Remodelación de 36 Jacuzzis Hotel Thompsom.**

Localización: Paseo la ropa, Zihuatanejo, Gro.

Trabajo realizado: Demolición, preparación, suministro y colocación de mosaico en todos los jacuzzis.

Septiembre 2018.

# Obras ejecutadas



## **Obra: Rehabilitación en alberca Hotel Hilton Midtow, Guadalajara.**

Localización: Av. Adolfo López Mateos, Guadalajara, Jalisco.

Trabajo realizado: Colocación de mosaico veneciano 2x2 mezcla espuma.  
Octubre 2018.

## **Obra: Rehabilitación de Espejo de Agua Hotel Mayan Palace.**

Localización: Marina Puerto Vallarta, Jalisco.

Trabajo realizado: Albañilerías, impermeabilización, reparaciones y colocación Sistema Ekol.  
Agosto–Octubre 2018.

## **Obra: Remodelación Alberca y espejo de agua Villas del Puerto.**

Localización: Fracc. Pichilingue, Acapulco, Gro.

Trabajo realizado: Suministro y colocación de mosaico veneciano Kolorines.  
Diciembre 2018.

## **Obra: Rehabilitación de Alberca Republica Dominicana.**

Localización: Punta Cana, Republica Dominicana.

Trabajo realizado: Colocación de sistema Ekol.  
Febrero 2019

## **Obra: Remodelación de Snak Bar.**

Localización: Blvd. Las Palmas, Acapulco, Gro.

Trabajo realizado: Demolición, albañilerías, acabados, impermeabilización, suministros y colocación.  
Febrero - Marzo 2019

# Obras ejecutadas



## **Obra: Construcción de 25 cuartos SEDESOL (Programa un cuarto más).**

Localización: Col. Dragos, Miramar y Nuevo Puerto Marqués, Acapulco, Gro.  
Trabajo realizado: Construcción de 25 cuartos dormitorios ubicaciones varias.  
Mayo - Julio 2019.

## **Obra: Remodelación de Alberca Villa Ensenada Las Brisas.**

Localización: Fracc. Las Brisas, Acapulco, Gro.  
Trabajo realizado: Albañilerías, impermeabilización, suministro y colocación de sistema Ekol.  
Junio 2019.

## **Obra: Remodelación de Alberca Villa Cristina.**

Localización: Fracc. Las Brisas, Acapulco, Gro.  
Trabajo realizado: Remodelación del acabado veneciano 2x2 mezcla personalizada.  
Junio 2019.

## **Obra: Rehabilitación de Alberca Casa Atalaya Careyes.**

Localización: Careyes, Jalisco.  
Trabajo realizado: Impermeabilización e instalación de sistema Ekol.  
Julio 2019.

## **Obra: Rehabilitación de Albercas Casa Chincheta.**

Localización: Valle de Bravo, Edo. De México.  
Trabajo realizado: Impermeabilización e instalación de sistema Ekol.  
Julio 2019.

# Obras ejecutadas



## **Obra: Rehabilitación 1era. Etapa de Canal de Nado y Jacuzzi Origina Pedregal.**

Localización: Fuentes del Pedregal, Ciudad de México.

Trabajo realizado: Preparaciones, impermeabilización, suministro e instalación de Sistema Ekol.  
Octubre – Diciembre 2019

## **Obra: Trabajos de fibra óptica y canalización para red de telefonía Telmex.**

Localización: Estado de Puebla y Oaxaca.

Trabajo realizado: fibra óptica, redes, canalización, mantenimiento y supervisión.  
Contrato vigente: PU-19-031.

## **Obra: Remodelación de Alberca Principal Hotel Gran Fiesta Americana Pto. Vallarta.**

Localización: Mismaloya, Puerto Vallarta, Jalisco.

Trabajo realizado: Obra civil, impermeabilización y acabados veneciano 2x2.  
Marzo – Mayo 2020.

## **Obra: Rehabilitación de 2da. Etapa Canal de Nado y Jacuzzi Origina Pedregal.**

Localización: Fuentes del Pedregal, Ciudad de México.

Trabajo realizado: Preparaciones, suministro e instalación de Sistema Ekol.  
Enero 2020 – Febrero 2020.

## **Obra: Rehabilitación de Alberca Hotel Four Seasons, Punta Mita.**

Localización: Hotel Four Seasons Punta Mita Nayarit.

Trabajo realizado: Preparaciones, impermeabilización e instalación de Sistema Ekol.  
Abril – Junio 2020.

# Obras ejecutadas



## **Obra: Rehabilitación de 92 Albercas de Villas Hotel One & Only La Mandarina.**

Localización: La Mandarina, Localidad del Monteon, Nayarit.

Trabajo realizado: Preparaciones, suministro e instalación de Sistema Ekol en albercas.

Febrero 2019 – Octubre 2020.

## **Obra: Remodelacion alberca Condominio Peninsula, Nuevo Vallarta.**

Localización: Nuevo Vallarta, Nayarit.

Trabajo realizado: Desmantelamiento, reparaciones, albañilerías, impermeabilización, suministro y colocación mosaico Kolorines.

Julio – Noviembre 2020.

## **Obra: Rehabilitación Alberca Beach Land y Playa Estate Hotel Mayan Palace Nuevo Vallarta.**

Localización: Nuevo Vallarta, Nayarit.

Trabajo realizado: Reparaciones, albañilerías, reparaciones, impermeabilización y Sistema Ekol.

Julio – Noviembre 2020

## **Obra: Rehabilitación de Alberca The Estate Hotel Mayan Palace Vidanta Puerto Vallarta.**

Localización: Puerto Vallarta, Jalisco.

Trabajo realizado: Reparaciones, albañilerías, reparaciones, impermeabilización y Sistema Ekol.

Diciembre 2020 – Febrero 2021.

## **Obra: Rehabilitación de Albercas de Villas Desarrollo Branded R11 y R12, La Mandarina.**

Localización: La Mandarina, El Monteon Nayarit.

Trabajo realizado: Preparación, impermeabilización y Sistema Ekol.

Febrero 2021.



# Obras ejecutadas



## **Obra: Impermeabilización en Azotea de Condominio Tikal.**

Localización: Playa Diamante, Acapulco de Juárez, Gro..

Trabajo realizado: Desmantelamiento, albañilerías, suministro e instalación de impermeabilizantes.  
Marzo 2021 – Julio 2021.

## **Obra: Rehabilitación de Albercas, Rio Lento y Kids Club del Hotel Mayan Palace Pto. Peñasco.**

Localización: Sonoyta - Puerto Peñasco Km. 24, Ejido Miramar, 83550 Puerto Peñasco, Sonora.

Trabajo realizado: Demolición, albañilerías, reparación, impermeabilización, Sistema Ekol.  
Abril 2021.

## **Obra: Rehabilitación de Alberca Desarrollo CROM.**

Mexico S.A. de C.V.

Localización: Carretera Manzanillo-Minatitlan s/n, km 9.5, Manzanillo, Colima.

Trabajo realizado: Preparaciones, impermeabilización y Sistema Ekol.  
Mayo 2021 – Agosto 2021.

## **Obra: Rehabilitación de Alberca Iyary 07.**

Localización: Desarrollo, Punta Mita, Nayarti.

Trabajo realizado: Preparaciones, impermeabilización y Sistema Ekol.  
Junio 2021 – Julio 2021.

## **Obra: Rehabilitación de Alberca en Centrika Monterrey.**

Localización: Avenida Céntrica Principal 2401-2 Sector, Centrika, Monterrey, N.L.

Trabajo realizado: Preparaciones, impermeabilización y Sistema Ekol.  
Junio 2021 – septiembre 2021

# Obras ejecutadas



## **Obra: Reparación y colocación de acabado en alberca principal Quinta San Miguel Laguna.**

Localización: Paseo de los Cocoteros #101, Flamings, Nuevo Vallarta, Nayarit.  
Trabajo realizado: Preparaciones, impermeabilización y Mosaico veneciano 2x2x  
Julio 2021 – diciembre 2021.

## **Obra: Rehabilitación de Alberca La Solana.**

Localización: Villa Solana Punta Mita, Nayarit.  
Trabajo realizado: Preparaciones, impermeabilización y Sistema Ekol y Mármol.  
Julio 2021.

## **Obra: Rehabilitación de Jacuzzi Condominio Solar.**

Localización: PH de Condominio Solar Ocean, Acapulco, Guerrero.  
Trabajo realizado: Preparaciones, floteo superficie e instalación de Sistema Ekol.  
Agosto 2021.

## **Obra: Rehabilitación de Alberca Cruz de Huanacastle.**

Localización: Casa Farfala, Cruz de Huanacastle, Nayarit.  
Trabajo realizado: Preparaciones, impermeabilización y Sistema Ekol.  
Agosto – octubre 2021.

## **Obra: Rehabilitación de Alberca en Casa Punta Paraíso.**

Localización: Casa Punta Paraíso, Fracc. Camino a la Marina No 17, Brisas Guitarrón, Acapulco, Gro.  
Trabajo realizado: Desmantelamiento, albañilerías, suministro e instalación de impermeabilizantes y Mosaico veneciano.  
Septiembre - octubre 2021.

# Obras ejecutadas



## **Obra: Rehabilitación de Alberca Garden Garza.**

Localización: Roof Garden Garza Blanca, Puerto Vallarta Jalisco.

Trabajo realizado: Preparaciones, impermeabilización y colocación Mosaico veneciano  
Septiembre 2021.

## **Obra: Rehabilitación de Alberca Santa Maria del Oro.**

Localización: Laguna de Santa María del Oro s/n Poblado Santa María del Oro, Nayarit C.P. 63865

Trabajo realizado: Preparaciones, impermeabilización e instalación de Sistema Ekol.  
Septiembre 2021

## **Obra: Rehabilitación de Alberca en andadores Tres Vidas.**

Localización: Villa 8 Tres Vidas Acapulco, Guerrero.

Trabajo realizado: Suministro e instalación de Sistema Ekol mezcla personalizada para zona seca en área de andadores.  
Octubre 2021.

## **Obra: Suministro e instalación Mosaico Veneciano en fachada de Edificio Trimeria Gdl.**

Localización: Calzada del federalismo norte ext. 75 Int. SN, Col.Centro, Cp.44100 Guadalajara, Jalisco.

Trabajo realizado: Suministro y colocación de mosaico veneciano 2x2 en balcones de fachadas de 12 niveles de acuerdo a patrones de diseño.  
Noviembre 2021.

# Obras ejecutadas



## **Obra: Rehabilitación de Alberca en Ensenada, Baja California.**

Localización: Ensenada, Baja California.

Trabajo realizado: Preparación, impermeabilización y Sistema Ekol.  
Enero 2022.

## **Obra: Rehabilitación de Alberca en Cortijo Jalisco.**

Localización: Cortijo, Jalisco.

Trabajo realizado: Preparación, impermeabilización y Sistema Ekol.  
Febrero 2022.

## **Obra: Rehabilitación de Alberca en Ajijic Jalisco.**

Localización: Ajijic Jalisco.

Trabajo realizado: Preparación, impermeabilización y Sistema Ekol.  
Febrero 2022.

## **Obra: Rehabilitación de Alberca en Bugambilias Zapopan Jalisco.**

Localización: Av. Bugambilias Zapopan, Jalisco.

Trabajo realizado: Preparación, albañilerías, impermeabilización, cenefa, equipos y Sistema Ekol.  
Abril 2022.

## **Obra: Rehabilitación de Alberca de Hotel City Express Mexicali Baja California.**

Localización: Mexicali, Baja California.

Trabajo realizado: Preparación, impermeabilización y Sistema Ekol.  
Mayo 2022

# Obras ejecutadas



## **Obra: Suministro e Instalación de Equipos de alberca en Las Brisas Acapulco.**

Localización: Las Brisas, Acapulco Guerrero.

Trabajo realizado: Preparaciones, logística, suministro, proyecto e instalación de equipos en alberca.  
Julio 2022.

## **Obra: Rehabilitación y equipos en Jacuzzi Condominio D´Terrace Puerto Vallarta Jalisco.**

Localización: Puerto Vallarta, Jalisco.

Trabajo realizado: Preparaciones, suministro, proyecto e instalación de equipos y mosaico en jacuzzi.  
Agosto 2022.

## **Obra: Rehabilitación de Albercas en Villas Desarrollo Branded R5, La Mandarina.**

Localización: La Mandarina, El Monteon Nayarit.

Trabajo realizado: Preparación, impermeabilización y Sistema Ekol.  
Agosto 2022.

## **Obra: Rehabilitación y Equipos de Canal de Nado en Edificio Península Ixtapa Gro.**

Localización: Ixtapa, Zihuatanejo Guerrero.

Trabajo realizado: Suministro, preparación, impermeabilización, equipamiento e instalación de acabado y equipos.

Agosto 2022.

## **Obra: Rehabilitación de Albercas en Torre Adamant Tijuana BC.**

Localización: Tereo Calete Tijuana II Baja California.

Trabajo realizado: Suministro, Preparación, impermeabilización e Instalación de acabado.

Septiembre 2022

# Obras ejecutadas



## **Obra: Rehabilitación de Espejos de Agua Parque Temático Nuevo Vallarta, Nayarit.**

Localización: Nuevo Vallarta, Nayarit.

Trabajo realizado: Preparación, impermeabilización e Instalación de acabado.  
Septiembre 2022.

## **Obra: Rehabilitación y Equipos en Hotel Vamar Marina Puerto Vallarta, Jal.**

Localización: Marina, Puerto Vallarta, Jalisco.

Trabajo realizado: Demolición, impermeabilización, equipamiento e instalación de acabado y equipos.  
Octubre 2022

## **Obra: Rehabilitación de Alberca de Hotel City Express Mazatlán, Sinaloa.**

Localización: Mazatlán, Sinaloa.

Trabajo realizado: Preparación, impermeabilización y Sistema Ekol.  
Noviembre 2022.

## **Obra: Mantenimiento general y acondicionamiento del Hospital Regional Edo. México, ISSEMYM.**

Trabajo realizado: Mantenimiento general y acondicionamiento de diferentes áreas en el Hospital.  
Diciembre 2022.

# Obras ejecutadas



## **Obra: Suministro e Instalación de Equipos de alberca en Las Brisas Acapulco.**

Localización: Las Brisas, Acapulco Guerrero.

Trabajo realizado: Preparaciones, logística, suministro, proyecto e instalación de equipos en alberca.  
Julio 2022.

## **Obra: Rehabilitación y equipos en Jacuzzi Condominio D´Terrace Puerto Vallarta Jalisco.**

Localización: Puerto Vallarta, Jalisco.

Trabajo realizado: Preparaciones, suministro, proyecto e instalación de equipos y mosaico en jacuzzi.  
Agosto 2022.

## **Obra: Rehabilitación de Albercas en Villas Desarrollo Branded R5, La Mandarina.**

Localización: La Mandarina, El Monteon Nayarit.

Trabajo realizado: Preparación, impermeabilización y Sistema Ekol.  
Agosto 2022.

## **Obra: Rehabilitación y Equipos de Canal de Nado en Edificio Península Ixtapa Gro.**

Localización: Ixtapa, Zihuatanejo Guerrero.

Trabajo realizado: Suministro, preparación, impermeabilización, equipamiento e instalación de acabado y equipos.

Agosto 2022.

## **Obra: Rehabilitación de Albercas en Torre Adamant Tijuana BC.**

Localización: Tereo Calete Tijuana II Baja California.

Trabajo realizado: Suministro, Preparación, impermeabilización e Instalación de acabado.

Septiembre 2022

# Obras ejecutadas



## **Obra: Rehabilitación de Espejos de Agua Parque Temático Nuevo Vallarta, Nayarit.**

Localización: Nuevo Vallarta, Nayarit.

Trabajo realizado: Preparación, impermeabilización e Instalación de acabado.  
Septiembre 2022.

## **Obra: Rehabilitación y Equipos en Hotel Vamar Marina Puerto Vallarta, Jal.**

Localización: Marina, Puerto Vallarta, Jalisco.

Trabajo realizado: Demolición, impermeabilización, equipamiento e instalación de acabado y equipos.  
Octubre 2022

## **Obra: Rehabilitación de Alberca de Hotel City Express Mazatlán, Sinaloa.**

Localización: Mazatlán, Sinaloa.

Trabajo realizado: Preparación, impermeabilización y Sistema Ekol.  
Noviembre 2022.

## **Obra: Mantenimiento general y acondicionamiento del Hospital Regional Edo. México, ISSEMYM.**

Trabajo realizado: Mantenimiento general y acondicionamiento de diferentes áreas en el Hospital.  
Diciembre 2022.



# Obras ejecutadas



**Obra: Mantenimiento general y acondicionamiento de diferentes áreas de delegaciones administrativas, Edo. México, ISSEMYM.**

Trabajo realizado: Mantenimiento general y acondicionamiento de diferentes áreas en áreas administrativas.  
Diciembre 2022.

**Obra: Servicio de Impermeabilización en distintas Escuelas de Artes y Oficios del Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Industrial, Edo. México, ICATY.**

Trabajo realizado: Mantenimiento general y acondicionamiento de diferentes áreas en áreas administrativas.  
Diciembre 2022.

# Obras contratadas ejecutándose



## **Obra: Rehabilitación en Hotel Samba Nuevo Vallarta, Nayarit.**

Localización: Fracc. Flamingos, Nuevo Vallarta, Nayarit.

Trabajo realizado: Demolición, Preparación, impermeabilización e Instalación de acabado.  
Enero 2023.

## **Obra: Rehabilitación y Equipos en Condominio El Quelele Nayarit.**

Localización: Mezcales, Nayarit.

Trabajo realizado: Demolición, preparación, impermeabilización e instalación de acabado y equipos.  
Enero 2023.

## **Obra: Rehabilitación de Espejos de Agua en Tequilería Tepatitlan, Jalisco.**

Localización: Tepatitlan, Jalisco.

Trabajo realizado: Preparación, impermeabilización y Sistema Ekol.  
Febrero 2023.

## **Obra: Rehabilitación y Equipos en Edificio Península Ixtapa Gro 2ª Etapa.**

Localización: Ixtapa, Zihuatanejo Guerrero.

Trabajo realizado: Suministro, preparación, impermeabilización e instalación de acabado y equipos.  
Marzo 2023

## **Obra: Rehabilitación de Alberca en Tres Puertas Monterrey.**

Localización: Monterrey, Nuevo Leon.

Trabajo realizado: Preparaciones, equipamiento, impermeabilización y mosaico veneciano.  
Marzo 2023

# Distribuidor certificado

## varias marcas



### **MOSAICOS VENECIANOS MARCA KOLORINES.**

Razón Social: Mosaicos Venecianos de México S.A. de C.V.

Productos: mosaicos venecianos para albercas, cenefas, mezclas, figuras, esfumados y más.

Zona de distribución: Toda la República.

Años de distribución: 14.

Contacto Fabricante: Alejandro Amable Palestino y Juan Antonio Martínez.

### **SISTEMA EKOL.**

Razón Social: Comercializadora de Recubrimientos S.A. de C.V.

Productos: piedras silicas, mortero zona húmeda y seca; y cartuchos de color.

Zona de distribución: Toda la República.

Años de distribución: 14.

Contacto Fabricante: Alejandro Amable Palestino y Juan Antonio Martínez.

### **IMPERMEABILIZANTES IMPAC.**

Razón Social: Polímeros, Adhesivos y Derivados S.A. de C.V.

Productos: impermeabilizantes acrílicos, asfálticos, mantos prefabricados, pinturas y accesorios.

Zona de distribución: Toda la República.

Años de distribución: 14.

Contacto Fabricante: Erick Martínez.

### **MICROCONCRETO MASAROCA.**

Razón Social: Masa roca Supermateriales y Tecnología SA de CV

Productos: rescate estructural, microcemento, impermeabilizantes y sellos.

Zona de distribución: Toda la República.

Años de distribución: 5.

Contacto Fabricante: Claudia Sánchez.

# Distribuidor certificado

## varias marcas



### **EQUIPOS DE ALBERCAS Y SPA VILLAREAL.**

Razón Social: Villarreal Division Equipos S.A. de C.V.

Productos: motobombas, boquillas, lámparas, accesorios, cascadas, filtros, soplador y calentadores.

Zona de distribución: Toda la República.

Años de distribución: 2.

Contacto Fabricante: Ing. Raul Isai Medina Perez.

### **Miembro de: ASOCIACION DE PROFESIONALES DE LA PISCINA.**

Razón Social: Asociación de Profesionales de la Piscina AC.

Servicios: Excavación - Circulación, Filtración y Sistema Hidráulico - Requisitos Eléctricos - Estructura básica - Características del Agua - Trabajo en Andadores - Coronamientos, azulejos y acabados interiores – Accesorios - Antes de la Entrega (química, puesta en marcha, seguridad) - Entrega.

Zona de distribución: Toda la República.

Años de Afiliación: 4.

Contacto: Elizabeth Ramírez



# Empresas del grupo

**RAZON SOCIAL: Grupo Constructor Acmi S.A. de C.V.**

**DOMICILIO:** Plaza Primera Plus local No.3, en Carretera Federal 200 Tepic-Puerto Vallarta, no. 1160, norte. Jarretaderas Bahía de Banderas, Nayarit. 63735.

**RFC:** GCA130910EUA

**No. IMSS:** Y4320181102

**RAZON SOCIAL: Grupo Constructor Hecoro S.A.S. de C.V.**

**DOMICILIO:** Valle Kino 163 Fracc. Valle Dorado, Bahía de Banderas Nayarit CP 63735

**RFC:** GCH181030BY4

**No. IMSS:** Z3159625105



# Contáctanos

## Grupo Constructor Acmi S.A. de C.V.

DOMICILIO: Plaza Primera Plus local No.3, en Carretera Federal 200  
Tepic-Puerto Vallarta, no. 1160, norte. Jarretaderas Bahía de Banderas,  
Nayarit. 63735.


RFC: GCA130910EUA

No. IMSS: Y4320181102

 Gerencia de obras 3221399543

 Gerencia de ventas 7443382565

 Administración 7441288033

 Oficina 3226887123

 grupoconstructoracmi@hotmail.com

 grupoacmi.com.mx

  grupoconstructoracmi